



---

## DIAGNOSTICO TÉCNICO-ECONOMICO DE LA SUPERFICIE BAJO RIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO.

### RESUMEN

El presente trabajo lleva a cabo un diagnóstico sobre la superficie bajo riego del municipio de Texcoco, lo que nos permitió conocer la situación, los factores que la limitan y planear el desarrollo de la zona, conociendo las mejores alternativas y líneas de acción.

Las alternativas presentadas en este trabajo dependen de diversos factores, por lo que será necesario realizar proyectos individuales de cada una de estas para considerar todo lo que involucran y evaluar técnica y económicamente los mismo.

Palabras clave: Diagnóstico, Limitantes, Desarrollo, Alternativas.

---